





金城学院 ファッション工房 リフォーム例




リフォーム例(トレーナー)



襟ぐりにフリル
を取り付けて開
き過ぎないようにした。

袖丈を短くした。


リフォーム例(ワンピース)



肩部をシャーリング
で縮め、襟ぐりを小
さくした。



リフォーム例(ブラウス)



襟ぐりを詰めた。

リフォーム例（ウィンドブレーカー）



リフォーム



- 袖口から脇まで別布を追加
- 袖口が開く



- ★ 腕を通しやすい
- ★ 着脱が楽

リフォーム例(ジージャン)




腕があがらない
指は変形

- 袖をリブ素材に
- 背中心をプリーツとし、レースに
- ボタンをスナップに



- ★ 腕入れがスムーズ
- ★ 着脱が楽

リフォーム例(ジーパン)



着脱しにくい・褥瘡になる



- 後ろをツーウェイニット地に
- 後ろウエストをゴムに



- ★着脱が早くて楽
- ★履いていて楽
- ★リフォームしたことはわからない

リフォーム例(ポロシャツ)



腕があがらない
朝は身体が硬直



- 後ろをオープンファスナーに
- 衿はスナップ



- ★腕を上げなくても着脱できる
- ★介助者が楽に着せられる